C.I.P.

50-90 Sharps 2" 1/2

Ursprungsland: US

TAB.	**II**
Datum	**17-05-17**
Revision	





Maßstab 1:1.06

PATRONE MAXI

Längen

L1	=		
L2	=	44.98	
L3 *1)*	=	63.63	
L4	=		
L5	=		
L6	=	81.28	

Hülsenboden

R *1)*	=	1.80	-0.25
R1	=	16.76	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
δ	=		
f	=	0.30	
β	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	14.43	
P2	=		

Schulterkonus

α	=		
S	=		
r1 min	=		
r2	=		

Hülsenhals

H1	=	13.49	
H2 *1)*	=	13.49	

Geschoss

G1 *1)*	=	13.08	
G2	=		
F	=		
L3+G *1)*	=	65.53	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	2100	bar
PK	=	2415	bar
PE	=	2625	bar
M	=	25.00	
EE	=	5000	Joule

Verschiedene Daten

Fe *1)4)*	=	0.15	
delta L	=		

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=		
L2	=	45.00	
L3 *1)*	=	63.98	

Stoßboden

R *1)*	=	1.80	
R1	=	16.81	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Pulverkammer

E	=		
P1 *1)*	=	14.46	
P2	=		

Schulterkonus

α	=		
S	=		
r1 max	=		
r2	=		

Hülsenhals

H1	=	13.70	
H2 *1)*	=	13.70	

Geschossübergang

G1 *1)**	=	13.54	
G *1)*	=	1.90	
α1	=		
h	=		
s	=		
i *1)**	=	15°01'31"	
w	=		

Lauf

F *1)**	=	12.52	
Z *1)*	=	13.03	

Züge

b	=	3.75	
N	=	6	
u	=	508.00	
Q	=	128.93	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen:
1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
4) Verschlussabstand an Rand
* Grundmaße